



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
 № 7

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МАУ ДО «ДШИ г.Печора»
- 1.2. Адрес объекта Р.К. п. Каджером, Печорский р-н, ул. Театральная, 4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на 1 этаже), 137,3 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1987г., последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____ - _____
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) _____
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г.Печора», МАУ ДО «ДШИ г. Печора »
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Р.К. г. Печора, ул. Спортивная д. 48 «А»
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____
 государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление культуры и туризма МР «Печора»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Р.К. г. Печора
Печорский пр-т, д. 65 _____

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Культура

2.2. Виды оказываемых услуг дополнительное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 16 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Железнодорожный транспорт,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет- нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет- нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (нет _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет _____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД» «ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП - В
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Признать временно недоступным вход в здание, пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зону целевого назначения здания,

санитарно-гигиенические помещения, систему информации и связи (на всех зонах), пути движения к объекту (от остановки транспорта) для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У), территорию, прилегающую к зданию признать доступно полностью всем.

Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами, для рассмотрения возможности альтернативной формы обслуживания по всем основным структурно-функциональным зонам.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждаются
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждаются
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждаются
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждаются
8	Все зоны и участки	нуждаются

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "05" сентября 2016 г.

2. Акта обследования объекта: № акта №
от "05" сентября 2016 г.

3. Решения Комиссии _____
от "___" _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО
 «*ДШИ г. Печора*»
Е. В. Иванюковская

“ _____ 20 ____ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 № 7

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МАУ ДО «ДШИ г.Печора»
- 1.2. Адрес объекта РК, пгт. Каджером, ул. Театральная, д 4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на 1 этаже), 137,3 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1987 г., последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Печора» (МАУ ДО «ДШИ г. Печора»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РК, г. Печора, ул. Спортивная, д. 48 «А»
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление культуры и туризма МР «Печора»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РК, г. Печора, Печорский пр, д.65

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование в области искусства

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 16

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Железнодорожный транспорт

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 500 _____ м

3.2.2. время движения (пешком) _____ 5 _____ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать)* нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет (нет)*

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД» «ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждаются
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждаются
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждаются
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждаются
8	Все зоны и участки	нуждаются

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ДШИ г. Печора»
С. П. Успенская

“ 20 ” _____ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 объекта социальной инфраструктуры
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 7

Р.К., г. Печора
 Наименование территориального
 образования субъекта Российской
 Федерации

“ 05 ” 09 20 16 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МАУ ДО «ДШИ г.Печора»
- 1.2. Адрес объекта Р.К. пгт. Каджером ул. Театральная д. 4
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на 1 этаже), 137,3 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г.Печора», МАУ ДО «ДШИ г. Печора »
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
Р.К., г. Печора, ул. Спортивная, д. 48 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дополнительное образование

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Железнодорожный транспорт _____,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 500 _____ м

3.2.2. время движения (пешком) _____ 5 _____ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет-нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет-нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать нет)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД» «ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП - В		
2	Вход (входы) в здание	ВНД		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Признать временно недоступным вход в здание, пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зону целевого назначения здания, санитарно-гигиенические помещения, систему информации и связи (на всех зонах), пути движения к объекту (от остановки транспорта) для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У), территорию, прилегающую к зданию признать доступно полностью всем.

Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами, для рассмотрения возможности альтернативной формы обслуживания по всем основным структурно-функциональным зонам.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждаются
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждаются
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждаются
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждаются
8	Все зоны и участки	нуждаются

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


1. Территории, прилегающей к объекту	на	<u>2</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на	<u>1</u>	л.
3. Путей движения в здании	на	<u>2</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>2</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>1</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	<u>-</u>	л.


Результаты фотофиксации на объекте _____ на 8 л.


Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____


Лист согласования акта обследования
филиала МАУ ДО «ДШИ г. Печора» в п. Каджером
к паспорту доступности оси

Руководитель рабочей группы Директор МАУ ДО «ДШИ г. Печора»,
С. Р. Чилиановская 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)


Члены рабочей группы Ведущий специалист Управление
культуры и туризма «СР, Печора»
Н. В. Кузнецова 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)


Зав. отделом - главный архитек-
тер отдела архитектурно-и гра-
достроительства, И. С. Виллиок 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных Председатель Печорской мест-
ной организации ВОС,
И. С. Русских 
организаций инвалидов (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, Зам. директора по общим
вопросам
И. И. Шарифеева 
расположенной на объекте (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заведующий пожелетвом
В. И. Демлова 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано “ ___ ” _____ 20__ г.
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», Р.К., пгт. Каджером, ул. Театральная, д. 4
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	есть		нуждается	все	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	есть	-	Наличие неровностей	К, О, С	Выравнивание неровностей асфальтобетонного покрытия на всю площадь.	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.3	Лестница (наружная)	есть	есть	-	нуждается	О, С	-	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	нуждается	К	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	есть	-	отсутствует автостоянка, и нет парковки	К, О, С, Г	выделить место для автостоянки и парковки	Технические решения невозможны –

									организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	ДЧ-И (О,Г)	-	Технические решения – невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г)	-	-	индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», Р.К., пгт. Каджером, ул. Театральная, д. 4
Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание		
Основной главный вход							
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	нуждается	О,С	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	нуждается	К	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	нуждается	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	отсутствует кнопка вызова	К	Установить кнопку вызова Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	-	не нуждается	-	-
Запасной вход справа							

	нет	-	-	Отсутствует пандус	К	Установить пандус	Текущий ремонт
2.7 Пандус (наружный)	нет	-	-				
2.8 Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
2.9 Дверь (входная)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
2.1 0. Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
2.1 1. Площадка перед внутренней лестницей	есть	-	-	-	-	-	-
2.1 2. Лестница (внутренняя)	нет	-	-	-	-	-	-
2.1 3. Пандус (внутренний)	нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	ДЧ-И (О,С)	-	индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Основной вход	ДЧ-И (О,С)	-	-	Текущий ремонт
Запасной вход справа	ДЧ-И (О,С)	-	-	Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

1. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», Р.К., пгт. Каджером, ул. Театральная, д. 4
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане / фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	Установить таблички	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	пандус на лестничных маршах отсутствует	К	установить невозможно только при реконструкции здания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания -

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	К	ширину маршрута не изменить, возможно, только при реконструкции здания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	ДЧ-И (О,С)		индивидуальное решение с ТСР	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С)	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНИ - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
 Комментарий к заключению: _____

И. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», Р.К., шт. Каджером, ул. Театральная, д. 4
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане / N фото			Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.2	Залъная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.3	Пригласочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-
-------------------------	---	---	---	---	---	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДШ-В - доступно полностью всем; ДШ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
	есть / нет	№ на плане / фото				
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	ВНД - недоступно	-	-	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
 Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 N 7 от 09 09 2015г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
 (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Работы по адаптации объектов	Виды работ
	есть / нет	N на плане	N фото					
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Жилые помещения	- ВНД - недоступно	-	-	технические решения невозможны — организация

				альтернативной формы обслуживания
--	--	--	--	-----------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», Р.К., пгт. Каджером, ул. Театральная, д. 4
Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Содержание	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть / нет	N на плане / нет						
5.1	Туалетная комната	есть	-	Нет	Нет	К, С, О, Г	Установить поручни, связь, крючки	Текущий ремонт	
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	С, Г, О, К	Установить поручни, связь, крючки	Текущий ремонт	

6. Системы информации на объекте

МАУ ДО «ДШИ г. Печора », Р.К., шт. Каджером, ул. Театральная, д. 4
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		N фото	Содержание	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть / нет	N на плане							
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	визуальные средства расположены не правильно и есть не везде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения	С, Г, О, К	Установить средства, электронное табло с возможностью оповещения	Капитальный ремонт		
6.2	Акустические средства	есть	-	-	отсутствуют	С, Г, О, К	-	-		Технические решения невозможны – организация

							альтернативной формы обслуживания
6.3	Тактильные средства						
		нет	-	-	отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	ДЧ-И (К, О, С, Г)	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____