

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО
«ДШИ г. Печора»
С. П. Чипановская

“ 20 ” _____ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 4

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МАУ ДО «ДШИ г.Печора»
- 1.2. Адрес объекта РК, г.Печора, ул. Московская, д.27 «А»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на 1 этаже), 319,5 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1977г, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) _____
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г.Печора», МАУ ДО «ДШИ г. Печора »
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _____
Р.К. г.Печора , ул. Спортивная д.48 «А»
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____
государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление культуры и туризма МР «Печора »
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _____

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД» «ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП - В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Признать временно недоступными санитарно-гигиенические помещения, систему информации и связи на объекте для всех категорий инвалидов, территорию, прилегающую к зданию и пути движения к объекту признать доступно полностью всем, вход в здание и зону целевого назначения признать доступной условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается
8	Все зоны и участки	Нуждается

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от “05” сентября 2016 г.

2. Акта обследования объекта: № акта Н4
от “05” сентября 2016 г.

3. Решения Комиссии _____
от “ ” _____ 20 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 4

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МАУ ДО «ДШИ г.Печора»
- 1.2. Адрес объекта РК, г. Печора, ул. Московская, д 27 «А»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м
- часть здания _____ этажей (или на 1 этаже), 319,5 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1977 г., последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Печора» (МАУ ДО «ДШИ г. Печора»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РК, г. Печора, ул. Спортивная, д. 48 «А»

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.9. Форма собственности - государственная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление культуры и туризма МР «Печора»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РК, г. Печора, Печорский пр, д.65

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование в области искусства

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги (музыкальное искусство, раннее эстетическое развитие детей 4-6 лет, подготовка к обучению)

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 30

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы № 1, №2, №9, №5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать) нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет (нет)*

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД» «ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается
8	Все зоны и участки	Нуждается

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

*Директор МАУ ДО
«ДШИ г. Печора»
С. И. Успенковская*

“ 20 _____ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 № 4

Р.К., г. Печора
 Наименование территориального
 образования субъекта Российской
 Федерации

“ 05 ” 09 20 16 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МАУ ДО «ДШИ г.Печора»
- 1.2. Адрес объекта Р.К. г. Печора ул. Московская д. 27 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на 1 этаже), 319,5 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г.Печора», МАУ ДО «ДШИ г. Печора »
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Р.К., г. Печора, ул. Спортивная, д. 48 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дополнительное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус №1, №9, №2, №5.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 _____ м

3.2.2. время движения (пешком) 10 _____ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет-нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет-нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать нет
)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет-нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД» «ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП - В		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Признать временно недоступными санитарно-гигиенические помещения, систему информации и связи на объекте для всех категорий инвалидов, территорию, прилегающую к зданию и пути движения к объекту признать доступно полностью всем, вход в здание и зону целевого назначения признать доступной условно.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается
8	Все зоны и участки	Нуждается

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	<u>1</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на	<u>6</u>	л.
3. Путей движения в здании	на	<u>1</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>3</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>1</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	<u>-</u>	л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 12 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Лист согласования акта обследования
МАУ ДО «ДШИ г. Печора» (ул. Московская, д. 27а)
к паспорту доступности оси

Руководитель рабочей
группы

Директор МАУ ДО «ДШИ
г. Печора»
С.Р. Чепанюкская

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы

ведущий специалист Управление
культуры и туризма по
«Печора», А.В. Бурлаков

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Зав. отделом - главный архитек-
тор отдела архитектуры и
градостроительства, И.С. Якимчук

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Печорской
инвалидной организации
ВОС, М.С. Русских

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Зам. директора по общим
вопросам
И.И. Шарафеева


(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Заведующий кабинетом
А.И. Денисова

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано “ _____ ” _____ 20__ г.
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____.

1. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», Р.К., г. Печора, ул. Московская, д. 27 А
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	N на плане	N фото				
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	есть	-	не нуждается	все	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	есть	-	Наличие неровностей	К,О,С	Выравнивание неровностей асфальтобетонного покрытия на всю площадь.	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.3	Лестница (наружная)	есть	есть	-	-	О,С	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	есть	-	нуждается	К	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	есть	-	отсутствует автостоянка, и нет парковки	К, О, С, Г	Выделить место для автостоянки и парковки	Технические решения невозможны –

							организация альтернативной формы обслуживания
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	ДЧ-И (К,О,Г)	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О,Г)	-	-	индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 4 от "05" сентября 2016 г.

1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», Р.К., г. Печора, ул. Московская, д. 27А
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Содержание нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	N на плане					
Основной главный вход								
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	нуждается	О,С	-	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	нуждается	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	не нуждается	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	отсутствует кнопка вызова	К	Установить кнопку вызова	Текущий ремонт

Запасной вход справа

2.5	Тамбур	есть	-	-	не нуждается	-	-	-
2.6	Лестница (наружная)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
2.7	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус	К	Установить пандус	Текущий ремонт
2.8	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
2.9	Дверь (входная)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
2.10	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-
2.11	Площадка перед внутренней лестницей	нет	-	-	-	-	-	-
2.12	Лестница (внутренняя)	есть	-	-	-	-	-	-
2.13	Пандус (внутренний)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Основной вход	ДЧ-И (О,С,К)	-	-	Текущий ремонт
Запасной вход справа	ДУ	-	-	Нуждается

<*> Указывается: ДШ-В - доступно полностью всем; ДШ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНИ - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

1. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», Р.К., г. Печора, ул. Московская, д. 27 А
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть / нет	на плане / фото		Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	Установить таблички	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	пандус на лестничных маршах отсутствует	К	установить невозможно только при реконструкции здания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания -

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	К	ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции здания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	ДЧ-И (К,О,С)		индивидуальное решение с ТСР	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С)	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

И. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», Р.К., г. Печора, ул. Московская, д. 27 А
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Вывяленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть / нет	N на плане / N фото			
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-
4.3	Прилавоочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-
-------------------------	---	---	---	---	---	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДШ-В - доступно полностью всем; ДШ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	N на плане / фото			Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Место приложения труда	ВНД - недоступно	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
 Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(Ш)
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 N 4 от "05" сентября 2016 г.

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
 (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
	есть / нет	N на плане / N фото				
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Место приложения труда	ВНД - недоступно	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», Р.К., г. Печора, ул. Московская, д. 27 А
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть / нет	на плане	на фото					
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	Нет двухсторонней связью кнопкой вызова отсутствуют крючки для одежды, костылей	К, С, О, Г	Установить поручни, связь, крючки	Текущий ремонт	
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-		С, Г, О, К	Установить поручни, связь, крючки	Текущий ремонт	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

1. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», Р.К., г. Печора, ул. Московская, д. 27 А
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть / нет	N на плане / N фото			
6.1	Визуальные средства	есть	0	Визуальные средства расположены не правильно и есть не везде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения	Установить средства, электронное табло с возможностью оповещения	Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	отсутствуют	-	Технические решения невозможны – организация

							альтернативной формы обслуживания	
6.3	Тактильные средства							
		нет	-	-	отсутствуют тактильные средства	предупреждения об опасностях	С	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	ДЧ-И (К, О, С, Г)	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____