



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 5

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МАУ ДО «ДШИ г.Печора»

1.2. Адрес объекта Р.К. г.Печора Печорский проспект д. 65

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м

- часть здания 1 этажей (или на 1 этаже), 346,2 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1963г, последнего капитального ремонта 2013г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____ - _____,
капитального _____ - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Печора», МАУ ДО «ДШИ г. Печора »

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

Р.К. г. Печора, ул. Спортивная д. 48 «А»

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Управление культуры и туризма МР «Печора »

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

Р.К. г. Печора ,Печорский пр-т,д.65

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживаемому населению)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Дополнительное образование

2.2. Виды оказываемых услуг Образовательные (Исобразительное искусство)

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые, трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, недееспособные на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 45

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобус №1, №5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м

3.2.2. время движения (пешком) _____ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерезультативные; результативные со звуковой сигнализацией, таблофором; нет-нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *

№	п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступа объекта (формы обслуживания)*
1		Все категории инвалидов и МПН	«ВНД» «ДВ»
		в том числе инвалиды:	
2		передвигающиеся на креслах-колясках	«ДВ»
3		с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДВ»
4		с нарушениями зрения	«ДВ»
5		с нарушениями слуха	«ДВ»
6		с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «ДВ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1		Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП - В
2		Вход (входы) в здание	ДВ
3		Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ
4		Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5		Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6		Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7		Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указывать категорию инвалидов); ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно избирательно (указывать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Признать временно недоступным вход в здание, пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зону целевого назначения здания, санитарно-гигиенические помещения, систему информации и связи (на всех зонах), пути движения к объекту (от остановки транспорта) для категорий инвалидов (К, О, С, Г, У), территорию, прилегающую к зданию и пути движения к объекту признавать доступно полностью всем.

Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами, для рассмотрения возможности альтернативной формы обслуживания по всем основным структурно-функциональным зонам.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	облагодетельствован
2	2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4	4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5	5	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается
6	6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждается
7	7	Пути движения к объекту (от остановок транспорта)	нуждается
8	8	Все зоны и участки	нуждается

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индустриальное решение с ТРС; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программа, план)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии
доступности объекта (наименование документа и выдавшей его
организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "05" сентября 20 16 г.
2. Акта обследования объекта: № акта № 5 от "05" сентября 20 16 г.

3. Решение Комиссии
от " " 20 г.

ТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Авиа"

Г.С. Коташевская



20 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№

5

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МАУ ДО «ДШИ г. Печора»

1.2. Адрес объекта РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 65

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, этажей, кв. м

- часть здания этажей (или на 1 этаже), 346,2 кв. м

1.4. Год постройки здания 1963 г., последнее капитального ремонта

2013

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего

капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое

наименование – согласно Уставу, краткое наименование) -

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств г. Печора» (МАУ ДО «ДШИ г. Печора»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РК, г. Печора, ул.

Спортивная, д. 48 «А»

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.9. Форма собственности - государственная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление культуры и

туризма МР «Печора»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РК, г. Печора,

Печорский пр, д.65

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование в области искусства

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги (Искусство)

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 45

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобусы № 1, №5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

нет

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой*

сигнализацией, таймером; нет - нет

3.2.5. Информации на пути следования к объекту: *акустическая,*

тактильная, визуальная; нет - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать) нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет (нет)*

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта
п/п	(вид нарушения)	доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД» «ДВ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДВ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДВ»
4	с нарушениями зрения	«ДВ»
5	с нарушениями слуха	«ДВ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «ДВ», «ВНД».

4. Управленческое решение (предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	благоустройство территории
2	Вход (входы) в здание	нуждаются
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждаются
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждаются
5	Санитарно-гигиенические помещения	нуждаются
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждаются
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждаются
8	Все зоны и участки	нуждаются

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индигивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 5

г. Печора, "05" 09 2016 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МАУ ДО «ДШИ г. Печора»

1.2. Адрес объекта Р.К. г. Печора Печорский проспект д. 65

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание, этажей, кв. м

- часть здания этажей (или на 1 этаже), 346,2 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв. м

1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта

2013

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего

капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое

наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное

автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа

искусств г. Печора», МАУ ДО «ДШИ г. Печора»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

Р.К., г. Печора, ул. Спортивная, д. 48 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация о деятельности организации

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус №1, №2, №6, №9.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта $\frac{200 \text{ м}}{2}$ мин.

3.2.2. время движения (пешком) $\frac{2}{2}$ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (\overline{da} , $\overline{нет}$),

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые; со звуковой*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая,*

тактильная, визуальная; нет-нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет, нет* (описать нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МЛН	«ВНД» «ЛВ»

в том числе инвалиды:

2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ЛВ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ЛВ»
4	с нарушениями зрения	«ЛВ»
5	с нарушениями слуха	«ЛВ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ЛВ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

зон

№ п/п	№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние	
			в том числе для основных категорий инвалидов **	№ на плане фото
1		Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП - В	
2		Вход (входы) в здание	ДУ	
3		Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	
4		Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	
5		Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	
6		Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	
7		Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	

** Указывается: ДП-В – полностью полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью; ДП-В – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Признать временно недоступным вход в здание, пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зону целевого назначения здания, санитарно-гигиенические помещения, систему информации и связи (на всех зонах), пути движения к объекту (от остановки транспорта) для категорий инвалидов (К, О, С, Г, У), территорию, прилегающую к зданию и пути движения к объекту полностью всем.

Для принятия решения об адаптации учредителя требуется согласование со специалистами, для рассмотрения возможности альтернативной формы обслуживания по всем основным структурно-функциональным зонам.

4. Управление решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1		Территория, прилегающая к зданию (участок)	Благоустройство территории
2		Вход (входы) в здание	Нуждается
3		Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждаются
4		Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждаются
5		Санитарно-гигиенические помещения	Нуждаются
6		Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждаются
7		Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждаются
8		Все зоны и участки	Нуждаются

* Указываются один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСО; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указываются наименование документа: программа, план)

4.3. Ожидаемые результаты (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды)
 (используемость для инвалидов и других МЛН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектур, охраны памятников, другое – указать)

Руководитель рабочей группы

(Подпись) (Должность, Ф.И.О.)
Виктор Михайлович

Члены рабочей группы

(Подпись) (Должность, Ф.И.О.)
Директор учреждения "Искусство" Куликов и Михайлова И.В. Директор

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Подпись) (Должность, Ф.И.О.)
Председатель Лёчорской волостной организации инвалидов И.С. Дурасов

представители организации, расположенной на объекте

(Подпись) (Должность, Ф.И.О.)
дир. центра по делам молодежи И.И. Макарева

(Подпись) (Должность, Ф.И.О.)
заказчик работ И.И. Дурасов

Управленческое решение согласовано " " 20 г.
(протокол №)
Комиссией (название)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 5 от "05" сентября 2016 г.

1. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», РК., г. Печора, Печорский проспект, д. 65

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	не нуждается	К, О, С, Г, У	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Наличие неровностей	К, О, С	Выравнивание неровностей асфальтобетонного покрытия на всю площадь.	Ремонт пешеходных путей с асфальтобетонным покрытием
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	отсутствуют поручни	О, С	установить поручни	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	нуждается	К	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	отсутствует автостоянка, и нет парковки	К, О, С, Г	выделить место для автостоянки и парковки	Асфальтирование места под автостоянку, установка знаков и нанесение

срочная
г.С.З.Б,
ОМД
асфальт № 10/18

								разметки
ОБЩИЕ требования к зоне								Текущий ремонт: установка поручней <i>рекурсив</i> Капитальный ремонт: -ремонт пешеходных путей с асфальтобетонными покрытием -установка знаков и разметок

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию ДЧ-И (К,О,Г)		-	-	Текущий ремонт: установка поручней Капитальный ремонт: -ремонт пешеходных путей с асфальтобетонным покрытием; -установка знаков и разметок.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», РК., г. Печора, Печорский проспект, д. 65
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Содержание Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	N на плане					
Основной главный вход								
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	отсутствуют поручни	О, С	Установить поручни	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	не нуждается <i>7 ступеней и их преобразование пандус</i>	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	отсутствует пандус	К	Установка пандуса	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	отсутствует кнопка вызова	К	Установить кнопку вызова	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	-	не нуждается	-	-	-

Запасной вход справа

2.6	Лестница (наружная)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
2.7	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус	К	Установить пандус	Текущий ремонт
2.8	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
2.9	Дверь (входная)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
2.10	Гамбур	нет	-	-	-	-	-	-
2.11	Площадка перед внутренней лестницей	нет	-	-	-	-	-	-
2.12	Лестница (внутренняя)	нет	-	-	-	-	-	-
2.13	Пандус (внутренний)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	ДЧ-И (О,С,К)	-	Текущий ремонт: установить поручни, кнопку вызова Капитальный ремонт: установка наружного пандуса при входе в здание, установка пандуса на эвакуационном выходе

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Основной вход	ДЧ-И (О,С,К)	-	-	Капитальный ремонт
Запасной вход справа	ДЧ-И (О,С,К)	-	-	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

1. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», РК., г. Печора, Печорский проспект, д. 65
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ	
		есть / нет	№ на плане					№ фото
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	Установить таблички	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	пандус на лестничных маршах отсутствует	К	<i>Возможно</i> установить невозможно только при реконструкции здания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания -
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-				

(или подъемник)							
3.5 Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	К	ширину маршрута не изменить, возможно, только при реконструкции здания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	ДЧ-И (К,О,С)	-	-	индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С)	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

1. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», РК., г. Печора, Печорский проспект, д. 65
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть / нет	N на плана	N фото			
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	N на плане / N фото		Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	не	0	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Место приложения труда	ВНД - недоступно	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
 Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(Ш)
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 N 5 от "05" сентября 2016 г

4. Зоны целевого назначения здания
 (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Работы по адаптации объектов	Виды работ
	есть / нет	N на плане / N фото					
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Жилые помещения	- ВНД - недоступно	-	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», РК., г. Печора, Печорский проспект, д. 65
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Содержание	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть / нет	N на плане						
5.1	Туалетная комната	есть	-	узкие дверные проемы, отсутствуют откидные опорные поручни;	К, С, О, Г	Расширить дверные проемы; установить откидные опорные поручни	Капитальный ремонт		
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	С, Г, О, К	Расширить дверные проемы; установить откидные опорные поручни	Капитальный ремонт		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», РК., г. Печора, Печорский проспект, д. 65
Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на пла не	N фот о			Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	визуальные средства расположены не правильно и есть не езде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения	С, Г, О, К	Установить средства, электронное табло с возможностью оповещения	Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	есть			отсутствуют	С, Г, О, К	-	Технические решения невозможны – организация

							альтернативной формы обслуживания
6.3	Тактильные средства						
		нет	-	-	отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____