

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ДШИ г.Печора»
Е.В. Кисляковская

“ 20 ” _____ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
 № 3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МАУ ДО «ДШИ г.Печора»

1.2. Адрес объекта Р.К. г. Печора ул. Спортивная д. 48 А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1278,7 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1278,7 кв. м

1.4. Год постройки здания 1992г., последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____ - _____,
капитального _____ - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Печора», МАУ ДО «ДШИ г. Печора »

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

Р.К., г. Печора, ул. Спортивная, д. 48 А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Управление культуры и туризма МР «Печора»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: РК г. Печора, Печорский пр-т, д.65.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Дополнительное образование

2.2. Виды оказываемых услуг Образовательные (музыкальное искусство, раннее эстетическое развитие, подготовка к обучению)

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 48 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус №2, №9, №6.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500-800 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет- нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; - нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать – нет)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет - нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД» «ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП - В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Признать временно недоступным зону целевого назначения здания, санитарно-гигиенические помещения для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У). Систему информации и связи (на всех зонах), пути движения к объекту (от остановки транспорта) признать доступной условно для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У). Территорию, прилегающую к зданию и вход в здании признать доступно полностью всем.

Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами, для рассмотрения возможности альтернативной формы обслуживания по всем основным структурно-функциональным зонам.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждаются
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждаются
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждаются, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждаются
8	Все зоны и участки	Нуждаются

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от “05” сентября 20 16 г.

2. Акта обследования объекта: № акта №3
от “05” сентября 20 16 г.

3. Решения Комиссии _____
от “ ” _____ 20 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____ 3 _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МАУ ДО «ДШИ г.Печора»

1.2.1.2. Адрес объекта РК, г. Печора, ул. Спортивная, д 48 «А»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ 2 _____ этажей, 1278,7 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1992 г., последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Печора» (МАУ ДО «ДШИ г. Печора»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РК, г. Печора, ул. Спортивная, д. 48 «А»

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.9. Форма собственности - государственная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление культуры и туризма МР «Печора»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РК, г. Печора, Печорский пр, д.65

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование в области искусства

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 48

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы №№ 1,2,6,9

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500-800 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД» «ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".


4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждаются
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждаются
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждаются, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждаются
8	Все зоны и участки	Нуждаются

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3**

Р.К., г. Печора
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

“ 05 ” 09 20 16 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МАУ ДО «ДШИ г.Печора»
- 1.2. Адрес объекта Р.К. г. Печора ул. Спортивная д. 48 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1278,7 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1278,7 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1992, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г.Печора», МАУ ДО «ДШИ г. Печора »
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
Р.К., г. Печора, ул. Спортивная, д. 48 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дополнительное образование

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус №2, №9, №6.

Автобус №2, №9, №6.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500-800 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин. мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет-нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет-нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать- нет)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД» «ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП - В	№1,2,3	
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	№1,2,3, 4	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	№5,6,7, 8	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№9,10	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	№11	

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Признать временно недоступным зону целевого назначения здания, санитарно-гигиенические помещения для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У). Систему информации и связи (на всех зонах), пути движения к объекту (от остановки транспорта) признать доступной условно для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У). Территорию, прилегающую к зданию и вход в здании признать доступно полностью всем.

Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами, для рассмотрения возможности альтернативной формы обслуживания по всем основным структурно-функциональным зонам.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается
8	Все зоны и участки	нуждается

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

_____ ;

4.4.6. другое _____ .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	<u>3</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на	<u>1</u>	л.
3. Путей движения в здании	на	<u>2</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>1</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>2</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	<u>-</u>	л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 9 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Лист согласования акта обследования
МАУ ДО «ДШИ г. Печора» (ул. Спортивная, д. 48а)
к паспорту доступности оси

Руководитель рабочей
группы

*Директор МАУ ДО «ДШИ
г. Печора»
С.Р. Чеплашовская*

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

Члены рабочей группы

*Ведущий специалист Управление
культуры и туризма МР
«Печора», А.В. Кузьмина*

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

*Зав. отделом - главкой архитек-
тур отдела архитектуры и гра-
достроительства, И.С. Демидов*

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

*Председатель Печорской
местной организации ВОС,
И.С. Русских*

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

*Зам. директора по общим
вопросам*

И.И. Марафеева

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

Заведующий казначейством

А.И. Давыдова

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

Управленческое решение согласовано “ _____ ” _____ 20 _____ г.
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____ .

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», РК., г. Печора, ул. Спортивная, д. 48 А

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото		Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	есть	-	не нуждается	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	есть	-	Наличие неровностей	К, О, С	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.3	Лестница (наружная)	есть	есть	-	Не нуждается	все	-
1.4	Пандус (наружный)	-	-	-	Отсутствует пандус	К	Установка пандуса Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет	нет	-	отсутствует автостоянка, и нет парковки	К, О, С, Г	выделить место для автостоянки и парковки Технические решения невозможны –

							организация альтернативн ой формы обслуживания
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	ДЧ-И (К,О,Г)	-	Технические решения невозможны – организация альтернативн ой формы обслуживания

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние Доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О,Г)	-	-	индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», РК., г. Печора, ул. Спортивная, д. 48 А
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Содержание работ по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	N на плане				
Основной главный вход							
2.1	Дестница (наружная)	есть	-	Не нуждается	О,С	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	Отсутствует пандус	К	Установка пандуса	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	Не нуждается	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	отсутствует кнопка вызова	К	Установить кнопку вызова	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	Не нуждается	-	-	-
Запасной вход слева							
2.6	Дестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-

2.7	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус	К	-	-
2.8	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
2.9	Дверь (входная)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
2.10	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
2.11	Площадка перед внутренней лестницей	есть	-	-	-	-	-	-
2.12	Лестница (внутренняя)	есть	-	-	-	-	-	-
2.13	Пандус (внутренний)	нет	-	-	-	-	-	-

Запасной вход из примерной концертного зала 1 этаж

2.14	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.15	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус	К	-	Технические решения невозможны – организация

								альтернативной формы обслуживания
2.1	Входная площадка 6. (перед дверью)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
2.1	Дверь (входная)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
2.1	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
2.1	Площадка перед внутренней лестницей	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
2.2	Лестница 0. (внутренняя)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус 1. (внутренний)	нет	-	-	пандус на лестничных маршах отсутствует	К	установить невозможно только при реконструкции здания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход на балкон 2 этаж								
2.2	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-

2.2 3.	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус	К	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.2 4.	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
2.2 5.	Дверь (входная)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
2.2 6.	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
2.2 7.	Площадка перед внутренней лестницей	нет	-	-	-	-	-	-
2.2 8.	Лестница (внутренняя)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2 9.	Пандус (внутренний)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3 0.	Общие требования к зоне	-	-	-	-	ДЧ-И (О,С,К)	-	индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Основной вход	ВНД	-	-	Нуждается (установка пандуса)
Запасной вход слева 1 этаж	ДП-И (К)	-	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход из примерной концертного зала	ДП-И (К)	-	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход на балкон 2 этаж	ДП-И (К)	-	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

1. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», РК., г. Печора, ул. Спортивная, д. 48 А
Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть / нет	N на план фото			
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	Установить таблички	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	Замечаний нет	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	пандус на лестничных маршах отсутствует	установить невозможно только при реконструкции здания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания -

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Основной вход	ВНД	-	-	Нуждается (установка пандуса)
Запасной вход слева 1 этаж	ДП-И (К)	-	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход из примерной концертного зала	ДП-И (К)	-	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход на балкон 2 этаж	ДП-И (К)	-	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	К	ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции здания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	ДЧ-И (К,О,С)		индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С)	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

-----> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

1. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», РК, г. Печора, ул. Спортивная, д. 48 А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов			
	есть / нет	Н на плане / фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	не	о	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Место приложения труда	ВНД - недоступно	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нужна; ремонт (текущий, капитальный); инд. дублирующее решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
 Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(П)
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 N 3 от "05" сентября 2016 г.

4. Зоны целевого назначения здания
 (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

1. Результаты обследования:

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Вывявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Работы по адаптации объектов	Виды работ
	есть / нет	N на плане / N фото					
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Жилые помещения	- ВНД - недоступно	-	-	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», РК., г. Печора, ул. Спортивная, д. 48 А

Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть / нет	N на пла не	N фот о				
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	Нет двухсторонней связью кнопкой вызова Отсутствуют поручни, крючки для одежды, костылей	К, С, О, Г	Установить поручни, связь, крючки	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-		С, Г, О, К	Установить поручни, связь, крючки	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДШ-В - доступно полностью всем; ДШ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

1. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МАУ ДО «ДШИ г. Печора», РК, г. Печора, ул. Спортивная, д. 48 А
Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	Виды работ	
		есть / нет	N на пла не	N фот о				
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	визуальные средства расположены не правильно и есть не езде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукОВОГО оповещения	С, Г, О, К	Установить средства, электронное табло с возможностью оповещения	Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	есть			отсутствуют	С	Установка акустических средств	Текущий ремонт

6.3 Тактильные средства				отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	ДЧ-И (К, О, С, Г)	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____